

T. C.
İSTANBUL BELEDİYESİ
Fen İşleri Müdürlüğü

Asarîatika Müzeleri yangın tertibatı hakkında
rapor

Topkapı Sarayında yangından koruma noktai nazarından yapılması lâzımgelen tedabiri tesbit için müzeler müteaddit defalar tetkik edilmiş ve hatta son defarında itfaiye mütehassısı Mr. Weinmayer'in de düşüncelerine müracaat edilmiştir.

Yangından korunması lâzımgelen binalar fevkalâde ehemmiyetli olduklarından muhafaza tedabirine hiç bir suretle hasis davranmamak icabedeceği bedihidir.

Bu tedabir bir kaç nevidir:

- I - Yangının zuhuruna mani olacak tedabir
- II - Çıkacak her hangi bir yangının vaktinde haber alınması ve ihbarı,
- III - İhbar edilen yangının söndürülmesini temin ,

I - Yangının zuhuruna mani olacak tedabir:

- 1 - Müzelerin neresinde olursa olsun sigara içmeği menetmek,
- 2 - Mangal vasıtasıyla teshini menetmek
- 3 - Soba ile teshin edilen yerlerde soba boruları ve bacalarına fevkalâde dikkat ve itina etmek bacaları kış mevsiminde her iki ayda bir ve boruları da her sene temizlenmek ve bu vesile ile muayene etmek,
- 4 - Sobalarda kat'iyyen odun kullanılmayıp tehlikeleri daha az olan ve esasen daha iktisadî olan kok kömürü istimal etmek,
- 5 - Müzeler hududu dahilinde her ne vesile ile olursa olsun açık ateş ile çalışmağı menetmek, ve ne kadar az olursa olsun kat'iyyen benzin bulundurmamak:
- 6 - Elektrik tesisatını iki senede bir mütehassıs bir mühendis veya montöre muayene ve ettirmek, yanmış elektrik sigortalarını tel ile takviye etmek suretile kullanılmaktan kat'iyyen sakınmak,
- 7 - Halı ve sair esyayı güveden korumak için kullanılan naftalinin kapalı ve demir bir sandık veya dolapta muhafaza etmek.

Boğaziçi Üniversitesi

Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi

Kişisel Arşivlerle İstanbul'da Bilim, Kültür ve Eğitim Tanıtı

Aziz Ogan Koleksiyonu



OGNIST0103011